

**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE REPAROS E  
VISITA TÉCNICA**

BURITIS/RO

MAIO/2016



## 1- INFORMAÇÃO GERAIS:

### ➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

a) **Avenida Ayrton Senna, Avenida Porto Velho e Rua Heleno de Andrade**; dos pontos recuperados provisoriamente para definição de correção do pavimento asfáltico.

b) **Data e Horário**; Dia 27, 28 e 29 do mês 05 de 2016

### ➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

### ➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**

## 2- OBJETIVO GERAL.


Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação do abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

### 2.1- OBJETIVO ESPECÍFICO

Acompanhamento das atividades de reparos realizadas pela **CONCESSIONARIA ÁGUAS DE BURITIS S/A** nos pontos levantados pela equipe técnica no dia 24 de maio de 2016.

## 3- DESENVOLVIMENTO:

Em conformidade com decisão tomada pela comissão técnica em reunião nas dependências da AGERB. O Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana da Agência Reguladora nos dias 27,28 e 29 do mês de maio de



2016, acompanhou as atividades de reparos realizados pela CONCESSIONARIA ÁGUAS DE BURITIS S/A nos 10 pontos vistoriados pela comissão técnica.

Ressalta-se que o trabalho dessa Comissão tem como finalidade vistoriar os pontos que foram recuperados em período chuvoso e que apresentaram inconformidades que comprometem a vida útil do pavimento asfáltico, sendo que os respectivos pontos deverão ser corrigidos com a retirada do material de a realizar novamente novos reparos com material de boa qualidade, conforme estabelece o contrato 004/2015. Os pontos estão localizados:

- **Avenida Porto Velho** – 06 pontos (relatório fotográfico em anexo)
- **Avenida Ayrton Senna** – 03 pontos (relatório fotográfico em anexo)
- **Rua Heleno de Andrade** – 01 ponto (relatório fotográfico em anexo)

#### **4- ATIVIDADE DE RETRABALHO REALIZADO.**

- a) Foto 01 – Foi realizado uma escarificação no local e preenchimento de massa asfáltico melhorando o aspecto e a qualidade do trabalho.

**Equipamentos utilizados;**

- **Picaretas**
- **Placa vibratória**

**Localização;** Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo. Ponto de Referência: Congregação Cristã no Brasil;

- b) Foto 02 e 03 – Foi realizado recortes, remoção do material recortado, preparação da base e aplicação da massa asfáltica.

**Equipamentos utilizados;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

**Localização;** Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo. Ponto de Referência: Ciclone Motos;

**c)** Foto 04 – Foi realizado o Recorte, remoção de material, correção de base com limpeza e compactação e reposição de massa asfáltica.

**Localização;** Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo. Referência: em frente a Solange variedades, próximo a Mundial material de Construção;

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

**d)** Foto 05- Foi realizado o Recorte, remoção de material, correção de base com limpeza e compactação, e reposição da massa asfáltica.

**Localização;** Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo em frente ao Guáira Smart Supermercado.

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

e) Foto 06- Foi realizado o recorte, remoção de material, recuperação de base com limpeza e compactação e aplicação da massa asfáltica. **Localização;** Avenida Porto Velho no Cruzamento das Avenidas Porto Velho com a Avenida Monte Negro próximo ao Guaíra Smart Supermercado.

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

f) Foto 07- Foi realizado Recortes, remoção de material, correção de base com limpeza e compactação, e reposição da massa asfáltica. **Localização;** cruzamento da Avenida Ayrton Senna Com a Avenida Rondônia; referência Auto Posto Shell.

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

**g)** Foto 08 – Foi realizado recorte, remoção do material Correção da base limpeza e compactação, e Recomposição da massa asfáltica.

**Localização;** Avenida Ayrton Senna, próximo ao semáforo, Pontos de referência, Farmácia Popular e a Romera.

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**
- **Cerra cliper**

**h)** Foto 09- Foi realizado recorte remoção do material com preparação da base com limpeza e compactação com aplicação da massa asfáltica.

**Localização;** Avenida Ayrton Senna, em frente ao Grupo Oficial Auto Center;

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**


- **Cerra cliper**

i) Foto 10 – Remoção do material existente limpeza da base compactação recomposição da massa asfáltico,

**Localização;** Rua Heleno de Andrade, em frente à praça dos caminhoneiros, (hidrante),

**Equipamento utilizado;**

- **Picaretas**
- **Vassouras**
- **Pás**
- **Enxadas**
- **Cavadeiras**
- **Placa vibratória**
- **Vulgo compactador**



## **5 – CONCLUSÃO:**

Concluimos que as atividades de correção dos pontos vistoriados pela comissão técnica, tem seguido as exigências do CONTRATO 004/2015, e a sugestão de entidade reguladora AGERB deste município. Salientamos que do ponto de vista técnico, os 10 pontos vistoriados e recuperados, tem apresentados esteticamente uma boa qualidade de serviço, cumprindo com as exigências legais deste CONTRATO.

**A CONCESSÁRIA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
**Marcio de Santana Coelho**

**Engenheiro Civil**  
**Eduardo Rone Santos**  
**CREA 8136**





**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

**6-RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS A SER RECUPERADOS;**

✓ **AVENIDA PORTO VELHO**



**FOTO 01- apresenta afundamento da base.**



**FOTO 02: rachaduras e afundamento local comprometimento da base.**



**FOTO 03: rachaduras e afundamento local comprometimento da base.**



**FOTO04:afundamento local e comprometimento da base.**



**FOTO 05: rachaduras e comprometimento da base.**



**FOTO 06: afundamento da base.**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

✓ **AVENIDA AYRTON SENNA**



**FOTO 07: afundamento da base comprometendo o pavimento.**



**FOTO 08: afundamento do asfalto com rachaduras.**



**FOTO 09: afundamento da base com rachadura.**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

✓ **RUA HELENO DE ANDRADE**



**FOTO 10:afundamento com rachadura no  
pavimento.**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

**7- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS RECUPERADOS;**

➤ **AVENIDA PORTO VELHO**



Foto 01: Avenida Porto Velho em frente a Congregação Cristã no Brasil.



Foto 02: Avenida Porto Velho em frente a Ciclo Motos.



Foto 03: Avenida Porto Velho em frente a Ciclo Motos.



Foto 04: Avenida Porto em frente a Solange Variedades.



Foto 05: Avenida Porto Velho em frente ao Guaira Smart Supermercado.



Foto 06: Avenida Porto Velho em ao Guaira Smart Supermercado.



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**

➤ **AVENIDA AYRTON SENNA**



**Foto 07: Avenida Ayrton Senna com a Avenida Rondônia em frente ao posto Shell.**



**Foto 08: Avenida Ayrton Senna com a Avenida Rondônia em frente ao Posto Shell.**



**Foto 09: Avenida Ayrton Senna com a Avenida Rondônia em frente ao Posto Shell.**



**Foto 10: Avenida Ayrton Senna com Avenida Rondônia em frente ao Posto Shell.**



**Foto 11: Avenida Ayrton Senna com a Rua Seringueiras em frente ao Posto Shell.**



**Foto 12: Avenida Ayrton Senna com a Rua Seringueiras em frente ao Posto Shell.**



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**



Foto 13: Avenida Ayrton Senna ao Grupo Oficial Auto Center.



Foto 14: Avenida Ayrton Senna

➤ **RUA HELENO DE ANDRADE**



Foto 15: Rua Heleno de Andrade próximo ao hidrante localizado na praça dos caminhoneiros.



Foto 16: Rua Heleno de Andrade



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS - AGERB**