



REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO

35° RELATÓRIO



1- INFORMAÇÕE GERAIS:

- > LOCAL DA VISITA TÉCNICA;
 - a) Avenida Porto Velho, Avenida Ayrton Senna, Rua Seringueiras,
 Rua Mirante da Serra, Rua Espigão do Oeste pontos com afundamentos, rachaduras e reparos a ser feitos nos trechos citados.
 - b) Data e Horário; Dia 17 do mês 06 de 2016 às 11:37 horas.
- COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);
- > PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA:
 - Leomarks Dion Mariano da Silva, Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.

2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse publico, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 17 do mês de Junho, de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, realizou "*in loco*" uma vistoria nas Ruas supra citadas, onde verificou inconformidades no pavimento como; afundamentos, rachaduras e perda do pavimento com formação de buracos.



4 -PARECER TÉCNICO:

Diante da vistoria realizada nos pontos sub inscrito no relatório fotográfico, foi constatado inconformidades referente ao pavimento, pois existe a necessidade de reparos e manutenções nos referidos pontos, respeitando a exigência do contrato vigente. **Contrato nº 004/PMB/2015. CLAUSULA 25³.**

A CONCESSIÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

•

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho



5-35º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

> AVENIDA PORTO VELHO

Localizado em frente a papelaria Sonho Azul, ponto com afundamento e rachadura no asfalto necessitando de reparos.







> AVENIDA AYRTON SENNA

Ponto localizado em frente ao Alto Posto Buritis, apresenta rachadura e afundamento no asfalto.



RUA MIRANTE DA SERRA COM A AVENIDA AYRTON SENNA

Ponto localizado ao lado do estabelecimento **Policar**, apresenta a não recuperação do local escavado e afundamento do pavimento.







> RUA CASTANHEIRAS

Ponto localizado próximo ao estabelecimento Calha Sul, apresenta perda do pavimento já recuperado, porem apresenta inconformidades.





> RUA ESPIGÃO DO OESTE

Ponto localizado em frente a residência do primeiro usuário Luiz Santiago, apresenta afundamento e ausência de pavimento asfaltico.



