

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



85º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 07 do 11 de 2015, horas: 11hs.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 07 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pela Diretora Presidente Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento e Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, com atividade da obra na ETA e na captação.

- Trecho RO 640, da cidade de Buritis à captação Rio Candeias, rompimento da bolsa de uma descarga **coordenadas S 10°15'30.1", W** seguida foi realizado o reparo nesse ponto onde as equipes da SANECONSTRU, ÁGUAS DE PRIMAVERA, MRR. Saneamento. Eireli realizara reparos em todas as outras caixas onde identificaram que as bolsas estão mal conectadas ocorrendo o rompimento de algumas caixas de descarga.

Para a frente de obra do dia 07 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 equipes na área da captação.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento



Foto 01: rompimento da bolsa na descarga com a pressão exercida pela bomba.



Foto 02: reparo das caixas da descarga evitando rompimento das bolsas.