

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



81º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 01 do 11 de 2015, horas: 10hs 30min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 01 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento da escavação da caixa de descarga da adutora pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho.

- No trecho da RO 640 sentido à captação no Rio Candeias, foi realizado uma escavação de sondagem de uma descarga na qual foi soterrada, ao identificar percebeu-se que um dos tubos foi removida do local e a caixa de proteção toda destruída, e então o registro se encontra aparentemente sem nenhum problema, o técnico da ÁGUAS DE PRIMAVERAS fez o reparo no local.

Para a frente de obra do dia 01 do 11 de 2015, foram disponibilizado 01 frente de serviços, com equipes da AGERB, ÁGUAS DE PRIMAVERA, SANECONSTRU.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-81º Relatório fotográfico.



Foto 01: escavação as margens da RO 640.



Foto 02: descarga soterrada da adutora e tubulação removida.