



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**




**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE  
BURITIS/RO**

**10º RELATÓRIO**

Acompanhamento das atividades para resolver o problema de vazamento no asfalto

## 1- INFORMAÇÃO GERAIS:

	<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Avenidas Porto Velho.**
- b) **Data e Horário;** Dia 22 do 02 de 2016, às 14hs.

### ➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

### ➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Tiago Braz Santos Supervisor da Unidade no Município de Buritis.

## 2- OBJETIVO GERAL:


Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

## 3- DESENVOLVIMENTO:

Nos dias 22 do mês de Fevereiro de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, acompanhou as atividades de estamento da água no asfalto prejudicando o pavimento asfáltico, com o objetivo de resolver o vazamento foi realizado a escavação no asfalto identificando o problema e solucionando o problema em questão. Ficou o asfalto danificado com a obrigação da CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE BURITIS S/A recompor o pavimento naquele espaço com CBUQ recuperando a instabilidade do asfalto.

- ✓ Avenida Porto Velho, foi identificado o rompimento na tubulação de 50mm de PVC PBA no cruzamento da Rua Vale do Paraíso com a Avenida.

## 4 -PARECER TÉCNICO:

	<p style="text-align: center;"><b><u>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u></b> <b><u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O levantamento realizado nos trechos citados acima, referem-se aos pontos com rompimentos que conseqüentemente danificaram a pavimentação. Portanto, faz-se necessário tomada de providências considerando o Contrato nº 004/PMB/2015, Clausula 25ª (da fiscalização);, 25.11.

A CONCESSÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

### **5-10º Relatório fotográfico.**



**Foto 01.**



**Foto 02.**