




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE  
BURITIS/RO**

**24º RELATÓRIO**

	<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</b> <b><u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></b></p>
---	---

## 1- INFORMAÇÃO GERAIS:

### ➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

a) **Avenida Porto Velho nas intermediações da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.**

b) **Data e Horário;** Dia 28 do mês 04 de 2016 horário; 10:40.

### ➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

### ➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**

## 2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

## 3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 28 do mês de Abril, de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, identificou um vazamento de água na Avenida Porto Velho nas intermediações da Secretária de Saúde com a Secretária de Educação, tendo em vista que esse vazamento vem ocorrendo no período de três(03) dias podendo causar danos a pavimentação asfáltica.

- **Avenida Porto Velho** – Aparentemente o vazamento é originário da rede de distribuição de água por motivos adversos, já se vê parcialmente danos no asfalto referente ao vazamento no local.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

#### **4 -PARECER TÉCNICO:**

O levantamento realizado está de acordo com o Contrato nº 004/PMB/2015, **Clausula 25ª (DA FISCALIZAÇÃO):. 25.11.**

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
**Marcio de Santana Coelho**



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

## **5 - 24º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.**



**Foto 01: local do vazamento na Avenida Porto Velho**