



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO**

**RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA VISITA TÉCNICA  
REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2016**

BURITIS/RO

MAIO/2016

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **Avenida Ayrton Senna e Avenida Porto Velho;** Avaliação (vistoria técnica) dos pontos recuperados provisoriamente para definição de correção do pavimento asfáltico.

b) **Data e Horário;** Dia 24 do mês 05 de 2016 horário; 10.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;**

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**
- José Henrique Xavier Dahlem **Engenheiro Ambiental da Concessionária Águas de Buritis S/A.**

## **2- OBJETIVO GERAL.**


Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação do abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

### **2.1- OBJETIVO ESPECÍFICO**

Realizar vistoria técnica conforme proposto na Ata de reunião realizada dia primeiro de março de 2016 (anexo).

## **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 24 do mês de maio de 2016, em conformidade com decisão tomada em reunião supracitada e Ofícios encaminhados no dia 16 de maio do corrente ano à todos os envolvidos conforme ata já citada (cópias em anexo) sendo os ofícios 82/AGERB/2016, 83/AGERB/2016 e 84/AGERB/2016. Os membros da Comissão reuniram-se nas dependências da AGERB, aguardaram por, aproximadamente, uma



hora o representante do DER que não compareceu e nem entrou em contato. Diante disso, considerando e respeitando a presença bem como a disponibilidade dos que compareceram, a Diretoria Executiva da AGERB determina que a vistoria seja realizada, uma vez que todos os envolvidos foram devidamente comunicados. Assim sendo, a Comissão Técnica foi composta pelo Diretor Técnico da AGERB, Márcio de Santana Coelho, Supervisor de Unidade Leomarks Dion Mariano da Silva, Engenheiro Técnico da CONCESSIONÁRIA José Henrique Xavier Dahlem, Engenheiro Técnico da Prefeitura Municipal Eduardo Rone dos Santos com a participação Acir Costa representantes da comunidade local, onde realizaram os procedimentos de avaliação *in loco* nos 12 (doze) pontos em questão considerando todos os critérios peculiares ao trabalho.

Ressalta-se que o trabalho dessa Comissão tem como finalidade vistoriar os pontos que foram recuperados em período chuvoso e que apresentaram inconformidades que comprometem a vida útil do pavimento asfáltico, sendo que os respectivos pontos deverão ser corrigidos com a retirada do material aplicado de modo e realizar novamente novos reparos com material de boa qualidade, conforme estabelece o contrato 004/2015. Os pontos estão localizados:


- **Avenida Porto Velho** – 06 pontos (relatório fotográfico em anexo)
- **Avenida Ayrton Senna** – 03 pontos (relatório fotográfico em anexo)
- **Rua Heleno de Andrade** – 01 ponto (relatório fotográfico em anexo)

#### 4- IDENTIFICAÇÃO E SUGESTÃO DE REPAROS

- a) Foto 01 – Correção de nível: Escarificação e preenchimento com massa asfáltica. Ponto localizado na Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo. Ponto de Referência: Congregação Cristã no Brasil;
- b) Foto 02 e 03 Correção do trabalho feito no rompimento localizado na Av Porto Velho saída para Rio Pardo. Ponto de Referência: Ciclone Motos;



- c)** Foto 04 - Recorte, remoção de material, correção de base e reposição da massa asfáltica ponto localizado na Avenida Porto Velho saída para Rio Pardo. Ponto de Referência: em frente a Solange variedades, próximo a Mundial material de Construção;
  
- d)** Foto 05- Recorte, remoção de material, correção de base e reposição da massa asfáltica ponto localizado na Avenida Porto Velho em frente ao Guáira Smart Supermercado;
  
- e)** Foto 06- Refazer o recorte, remoção de material, recuperação de base e aplicação da massa asfáltica; ponto localizado na Avenida Porto Velho no Cruzamento das Avenidas Porto Velho com a Avenida Monte Negro próximo ao Guáira Smart Supermercado;
  
- f)** Foto 07- , Recortes, remoção de material, correção de base e reposição da massa asfáltica Reposição da massa asfáltica; ponto localizado no cruzamento da Avenida Ayrton Senna Com a Avenida Rondônia; referência Auto Posto Shell;
  
- g)** Foto 08 – Recorte, Correção da base e Recomposição da massa asfáltica. Ponto localizado na Avenida Ayrton Senna, próximo ao semáforo, Pontos de referência, Farmácia Popular e a Romera.
  
- h)** Foto 09- Recorte com preparação de base corrigindo e aplicação da massa asfáltica, ponto localizado na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Grupo Oficial Auto Center;
  
- i)** Foto 10 - remoção do material existente e recomposição da massa asfáltica, ponto localizado na Rua Heleno de Andrade, em frente à praça dos caminhoneiros, (hidrante),



## **5 -CONCLUSÃO:**

Concluimos que dos 12 (doze) pontos avaliados, em 10 (dez) pontos tem a necessidade de ser realizado o retrabalho, fazendo recortes, recuperação da base, remoção de material, escarificação e aplicação de massa asfáltica de qualidade em conformidade com as exigências legais do Contrato nº 004/PMB/2015, **Clausula 25ª (DA FISCALIZAÇÃO):. 25.11.**

**A CONCESSÁRIA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

**AGERB  
Diretor técnico Operacional  
Marcio de Santana Coelho**

**Engenheiro Civil  
Eduardo Rone Santos  
CREA 8136**



## 6-RELATÓRIO FOTOGRAFICO

✓ Avenida Porto Velho



FOTO 01- apresenta afundamento da base.



FOTO 02: rachaduras e afundamento local comprometimento da base.




FOTO 03: rachaduras e afundamento local comprometimento da base.



FOTO04:afundamento local e comprometimento da base.



FOTO 05: rachaduras e comprometimento da base.



FOTO 06: afundamento da base.



✓ **Avenida Ayrton Senna**



**FOTO 07: afundamento da base comprometendo o pavimento.**



**FOTO 08: afundamento do asfalto com rachaduras.**



**FOTO 09: afundamento da base com rachadura.**



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

✓ Rua Heleno de Andrade



**FOTO 10:afundamento com rachadura no  
pavimento.**





**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA**  
**REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS**  
**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**