




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE  
BURITIS/RO**

**34º RELATÓRIO**

	<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></b></p>
---	--

## 1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

a) **Rua Alta Floresta e Rua Cacaulândia** – pontos com afundamentos nos trechos

b) **Data e Horário;** Dia 16 do mês 06 de 2016 às 07:25 horas.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**

## 2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

## 3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 16 do mês de Junho, de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, realizou in 'loco' uma vistoria nas Ruas Alta Floresta e Cacaulandia, onde foi verificado vazamentos nos ramais causando danos ao pavimento local, foi identificado buracos no pavimento asfáltico possivelmente referente a ao vazamento já existente e afundamento no pavimento de bloquetes próximo ao CANAL DA CIDADANIA,



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

#### **4 -PARECER TÉCNICO:**

Diante da vistoria realizada nos pontos sub inscrito no relatório fotográfico, foi constatado inconformidades referente a rede e o pavimento pois existe a necessidade de reparos e manutenções nos referidos pontos, respeitando a exigência do contrato vigente. **Contrato nº 004/PMB/2015. CLAUSULA 25ª.**

**A CONCESSÁRIA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
**Marcio de Santana Coelho**



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

## **5-34º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

### **✓ Rua Alta Floresta**



Foto 01: rompimento do ramal.



Foto 02: rompimento do ramal.



Foto 03: afundamento do asfalto devido ao acúmulo de água.



Foto 04: buracos no asfalto devido ao acúmulo de água.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**Foto 05: afundamento do pavimento devido a presença de água indevida no local.**



**Foto 06: afundamento no asfalto acima da rede adutora devido a má compactação.**



**Foto 07: afundamento do pavimento em bloquetes próximo ao CANAL DA CIDADANIA.**



**Foto 08: formação de buracos acima da rede de distribuição de água na Rua Cacauplandia.**



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**