




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
BURITIS/RO**

39º RELATÓRIO

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u> AGÊNCIA <u>REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u> <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></p> |
|---|--|

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Rua Alta Floresta e Avenida Ayrton Senna.**
- b) **Data e Horário;** Dia 25 do mês 07 de 2016.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**


2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 25 do mês de Julho, de 2016, o Diretor Técnico Marcio de Santana Coelho, realizou “*in loco*” uma vistoria nos pontos citados a cima, referentes aos retrabalhos realizados;

- ✓ **Rua Alta Floresta** – atividade de recuperação do pavimento no bloquetiamento próximo ao Canal da Cidadania;
- ✓ **Avenida Ayrton Senna** – atividade de recuperação do pavimento asfáltico em frente a Rua Cabixi e próximo ao estabelecimento Noroeste.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u> <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></p> |
|---|--|

4 -PARECER TÉCNICO:

Diante da vistoria realizada nos pontos citados a cima, a Rua Alta Floresta próximo ao Canal da Cidadania se encontra parcialmente recuperado, porem, foi constatado o despejo inadequado de efluentes domésticos no local da atividade realizada, podendo causar danos futuros ao pavimento, na Avenida Ayrton Senna em frente a Rua Cabixi ponto recuperado, porem insatisfatório. Respeitando a exigência do contrato vigente, **Contrato nº 004/PMB/2015. CLAUSULA 25ª.**

A CONCESSÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

5-39º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01: Rua Alta Floresta local antes da recuperação.



Foto 02: Rua Alta Floresta local parcialmente recuperado.




Foto 03: Avenida Ayrton Senna ponto recuperado, porem existe irregularidade na extremidade.