




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
BURITIS/RO**

40º RELATÓRIO

	<p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u> <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></p>
---	--

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Rua Alta Floresta e Avenida Porto Velho.**
- b) **Data e Horário;** Dia 02 ao dia 08 do mês 08 de 2016.

- ### ➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);
- ### ➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**

2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

Nos dias 02,06 e 08 do mês de Agosto, de 2016, o Diretor Técnico Marcio de Santana Coelho, realizou “*in loco*” uma vistoria nos pontos citados acima, referentes aos retrabalhos realizados;

- ✓ **Rua Alta Floresta** – atividade de recuperação do pavimento no bloquetamento próximo ao Canal da Cidadania;

Procedimento

- Remoção dos bloquetes.
- Nivelção do terreno.
- Aplicação de areia no local.
- Reassentamento dos bloquetes.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

- ✓ **Avenida Porto Velho** – atividade de recuperação do pavimento asfáltico em frente a Farmácia Modelo, devido ao rompimento da tubulação da rede de água de 100mm de PVC-PBA.

Procedimentos:

- Realização de corte no pavimento.
- Remoção do pavimento danificado.
- Aplicação do material para compactação.
- Aplicação da massa para o pavimento **C.B.U.Q.**

4 -PARECER TÉCNICO:

Diante da vistoria realizada nos pontos citados a cima, a Rua Alta Floresta próximo ao Canal da Cidadania se encontra recuperado, na Avenida Porto Velho o ponto recuperado aparentemente se encontra dentro das normas do **CONTRATO vigente nº 004/PMB/2015. CLAUSULA 25ª.**

A CONCESSÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à **CONCESSÃO** em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

5-40º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01: momento da recuperação do pavimento do bloquetamento.



Foto 02: pavimento do bloquetamento recuperado.



Foto 03: local do rompimento da tubulação de 100mm da rede de água e o momento da recuperação do pavimento asfáltico do local.



Foto 04: pavimento asfáltico recuperado com CBUQ, com aplicação da massa fria.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**