



REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO

05º RELATÓRIO

- **INFORMAÇÕES GERAIS:**

- 1.1 LOCAL DA:

- VISITA TÉCNICA
- ACOMPANHAMENTO TECNICO
- AVALIAÇÃO
- LEVANTAMENTO TÉCNICO
- PESQUISA.

2 Almoxarifado – depósito de materiais diversos, localizado na Rua do Canal setor 02 centro.

- **Data e Horário;** Dias 12 do mês 04 de 2017.
- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;**
 - **Guilherme Augusto Teodoro Giacometi** - Coordenador da Unidade Águas de Buritis S/A.
- **OBJETIVO GERAL.**

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

- **DESENVOLVIMENTO:**

Foi realizado uma visita técnica” in Loco” no almoxarifado de materiais da **Concessionária Águas de Buritis S/A**, devido a mudança de endereço e alocação dos materiais a Agência Reguladora de Buritis – AGERB realizou uma visita no novo endereço da empresa, onde foi armazenado os materiais. Como fiscalizadora a AGERB tem o papel de analisar o ambiente e verificar se estar de acordo com o contrato.

A visita foi realizada pelo Diretor Técnico Operacional da Agência Reguladora Marcio de Santana Coelho, o Diretor fotografou o local os materiais e o espaço usado, fez algumas observação orientadora aos técnicos da unidade.

- **PARECER TÉCNICO:**

Com a visita realizada no local, observou que o ambiente esta em processo de organização, com isso os materiais que se encontra amontoados de forma irregular será organizado como pedi as normativas em vigor segundo técnicos da empresa. No entanto, de acordo com o **Contrato Nº 004/2015 Clausula 21ª item i)** cabe a entidade reguladora Zelar pela continua preservação das condições de manutenção dos bens inerentes à prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado estado de conservação à época da reversão desses bens ao PODER CONCEDENTE, quando for o caso;

E na Clausula 22ª do Contrato Nº 004/2015, item j) Cabe a **CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE BURITIS S/A**, permitir aos encarregados pela fiscalização da entidade reguladora o seu livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações vinculadas à **CONCESSÃO**;

AGERB

Diretor técnico Operacional

Marcio de Santana Coelho

Relatório fotográfico



Foto 01: almoxarifado da Águas de Buritis S/A.



Foto 02: presença de entulho no local – inconformidade.



Foto 03: tubulações amontoados de forma irregular – inconformidade.



Foto 04: sacos de massa asfáltica acondicionados em contato direto com o solo se estrado – inconformidade.



Foto 05: sacos de Sulfato de Alumínio sobre o estrado e armazenamento de Cloro em galões – conformidade .



Foto 06: registros,redutores e válvulas armazenados em contato direto com o solo podendo ocasionar avarias – inconformidades.

