




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
BURITIS/RO**

7º RELATÓRIO

Acompanhamento das manobras realizadas pela Concessionária e sua contratada para
solucionar os problemas de rompimentos das tubulações de rede de distribuição

	<p style="text-align: center;">ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</p>
---	---

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Avenida Porto Velho:** rompimento das tubulações de 50mm e de 100 mm ambos de PVC – PBA.
- b) **Data e Horário;** Dia 29 e 30 do 01 de 2016.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Tiago Braz Santos Supervisor da Unidade no Município de Buritis.


2- OBJETIVO GERAL:

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

Nos dias 29 e 30 do mês de janeiro de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, acompanhou "in loco" as manobras realizadas pela Concessionária ÁGUAS DE BURITIS S.A e sua contratada SANECONSTRU com o objetivo de solucionar os rompimentos das tubulações de rede de distribuição nas Avenidas.

- ✓ Rompimento das tubulações de 100mm de PVC – PBA no trecho da Avenida Porto Velho, causa do rompimento aparentemente rachadura na tubulação devido a pressão.

	<p style="text-align: center;">ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS <u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></p>
---	--

4 -PARECER TÉCNICO:

O levantamento realizado nos trechos citados acima, referem-se aos pontos com rompimentos que conseqüentemente danificaram a pavimentação. Portanto, faz-se necessário tomada de providências considerando o Contrato nº 004/PMB/2015, Clausula 25ª (da fiscalização);, 25.11.

A CONCESSÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, vícios, ou defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

5-7º Relatório fotográfico.



Foto 01: rompimento da tubulação de 50mm de PVC – PBA na rede de distribuição.



Foto 03: rompimento da tubulação de 100mm de PVC – PBA .



Foto 02: rompimento da tubulação de 50mm de PVC – PBA na rede de distribuição.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**